

## 低気圧に伴う洪水【河川防災情報】(第2報)【終報】

### 河川災害対策支部『注意体制』を解除

秋田河川国道事務所では、低気圧に伴う雨の影響により、子吉川が水防団待機を超えたため河川災害対策支部『注意体制』を発令し監視を行っておりましたが、水位の低下にともない3月11日 13:00に、注意体制を解除しました。

#### 1. 秋田河川国道事務所の体制【河川】

体制	注意体制	警戒体制	非常体制	警戒体制	注意体制	解除
日時	R2.3.11 6:10					R2.3.11 13:00

#### 2. 管内水位状況 【 2020年2月11日 12時50分 時点 】

河川名	水位観測所	水位	状況	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位	備考
子吉川	矢島	2.68m	↓	2.90m	4.10m	-	-	
子吉川	明法	1.39m	↓	1.50m	2.20m	4.00m	4.70m	
子吉川	二十六木橋	2.25m	↓	3.30m	4.00m	5.60m	6.00m	
石沢川	鮎瀬	1.86m	↓	2.50m	3.40m	4.20m	-	



#### 3. 管内情報(水防団活動状況、被害状況、対応状況 等)

・異常なし

#### 4. 今後の見通し

問い合わせ先	
国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所	
〒010-0951 秋田市山王1丁目10-29	
TEL 018-823-4167(事務所代表)	
副所長(河川)	齊藤 正道 (内線204)
調査第一課長	成田 正喜 (内線351)