



国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所 令和4年8月18日22時00分 発表

【防災情報】青森河川国道事務所

大雨による防災情報(第19報)

青森河川国道事務所では大雨のため災害対策支部を 設置しております。

岩木川上岩木各観測所の水位が下降したこと、および今後まとまった降雨が予想されないことから、8月19日 22時00分に河川災害対策支部「注意体制」を解除しま した。

なお、災害対策支援支部の「警戒体制」、道路災害対 策支部「注意体制」は継続しております。

1. 青森河川国道事務所の体制

8月9日 14時40分 災害対策支援支部「警戒体制」設置(継続)

8月18日 8時00分 河川災害対策支部「注意体制」設置

8月18日 18時50分 道路災害対策支部「注意体制」設置(継続)

8月18日 22時00分 河川災害対策支部「注意体制」解除

2. 降雨情報

令和4年8月18日 22時00分現在

(路線名) (観測所) (雨量)

一般国道 4 号 小湊 (平内町) 連続雨量 8 5 mm

一般国道 4 号 坪 (七戸町) 連続雨量 8 4 mm

一般国道 4号 野辺地(野辺地町) 連続雨量 8 7 mm

3. 巡回状況

8月18日 20時25分 国道4号 青森市〜野辺地町境 パトロール終了 21時48分 国道4号 十和田市〜平内町境 パトロール終了 現在のところ被害報告は入っておりません

4. 河川の水位情報

令和4年8月18日22時00分現在の水位情報は以下のとおりです。

水系名	河川名	観測所名	水	位	水防団待機 水位 注1) (レベル1)		避難判断 水位 注3) (レヘ・ル3)	氾濫危険水 位 注4) (レヘ・ル4)
岩木川	岩木川	上岩木橋 (弘前市)	,	.78m し ゛ル1)	40.40m	41.60m	42.60m	43.10m

注1)水防団待機水位:洪水において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。

注2)氾濫注意水位:洪水による災害のおそれがあるとき、水防団出動の目安となる水位。

注3)避難判断水位:氾濫警戒情報が出されると市町村から避難指示等が発令される場合がある水位。

注4)氾濫危険水位:河川の改修状況及び過去の洪水による被害の状況等を勘案して定めた、洪水により氾濫の起こる恐れがある水位。洪水警報を発表する指標となる水位。

5. 支援対応状況

1) 災害対策現地情報連絡員(リエゾン)派遣

青森県庁 8月9日(火)~8月18日(木) 延べ26名派遣

8月19日 2名活動予定

中泊町役場 8月13日(土)~8月18日(水) 延べ12名派遣

8月19日 2名活動予定

※ リエゾンとは、災害時に的確かつ迅速な災害対応支援を実施するために、積極的な 情報収集及び提供をするため、東北地方整備局職員を自治体の災害対策本部に対し 職員を派遣するものである。

6. その他

道路情報は、インターネット上でも見ることが出来ます。

青森河川国道事務所 http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/disaster/disdoc.htm なお、道路の異状を発見した場合は、下記にご連絡下さい。

道路緊急ダイヤル #9910

※災害対策支部設置基準

注意体制 ・時間雨量30mm、連続雨量が80mmに達した場合

〈発表記者会:青森県政記者会·建設関係専門紙〉

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所 青森市中央三丁目20-38

TEL O 1 7 - 7 3 4 - 4 5 2 1 (代表)

(河川) 副所長(河川) 金 真一郎 (内線204)

調査第一課長 阿部 洋行 (内線351)

(道路) 道路管理第一課長 相馬 和也 (内線431)