

## 地震による道路防災情報（第2報（終報））

令和5年11月20日（月）06時01分頃、青森県東方沖を震源とする地震発生により、青森河川国道事務所管内で、震度4を観測しました。

このため、青森河川国道事務所では、06時01分に災害対策支部「注意体制」を設置し、管内の道路巡回による所管施設の点検を行いました。

その結果、異状が無かったことから12時00分をもって体制を解除しました。

### 1. 地震の概要

発生日時 : 令和5年11月20日 06時01分頃

震源地 : 青森県東方沖

震源の深さ : 約50km

地震の規模 : マグニチュード5.8 (最大震度4)

### 2. 青森河川国道事務所の体制

11月20日（月） 06時01分 災害対策支部「注意体制（道路）」設置

11月20日（月） 12時00分 災害対策支部「注意体制（道路）」解除

### 3. 管内の被災箇所

道路巡回を実施した結果、異状は確認されませんでした。

### 4. その他

道路の情報は、インターネット上でも見る事が出来ます。

青森河川国道事務所HP

<http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/disaster/disdoc.htm>

なお、道路の異状を発見した場合は、下記にご連絡ください。

道路緊急ダイヤル #9910



問い合わせ先



国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所

青森市中央三丁目20-38

TEL 017-734-4521 (代表)

道路管理第一課長 かしお とおる 榎尾 亨 (内線431)