

令和6年7月25日 発生災(梅雨前線)

河川名	箇所 番号	地先名	災害区分		本復旧費	摘要
			種別	延長・数量		
				(m)	(千円)	
子吉川水系						
子吉川	1	あきたけんゆりほんじょうしさんじょう 秋田県由利本荘市三条地先	根固ブロック沈下・流出	194m	131,953	
子吉川	2	あきたけんゆりほんじょうしあらまちむかいなかじま 秋田県由利本荘市荒町向中島地先	河岸侵食	160m	212,612	
子吉川	3	あきたけんゆりほんじょうしたまのいけ 秋田県由利本荘市玉ノ池地先	根固ブロック沈下・流出	94m	98,450	
子吉川	4	あきたけんゆりほんじょうしまんがんじほりぎり 秋田県由利本荘市万願寺堀切地先	川裏法面崩壊	45m	32,136	
子吉川	5	あきたけんゆりほんじょうしもりこやおとめした 秋田県由利本荘市森子八乙女下地先	根固ブロック沈下・流出	122m	114,657	
子吉川	6	あきたけんゆりほんじょうしまえごう 秋田県由利本荘市前郷地先	根固ブロック沈下・流出	151m	143,005	
子吉川	7	あきたけんゆりほんじょうしかわにしかなた 秋田県由利本荘市川西神田地先	根固ブロック沈下・流出	48m	39,610	
子吉川	8	あきたけんゆりほんじょうしいしわきたなか 秋田県由利本荘市石脇田中地先	流木塵芥堆積	1式	334,577	
小計					1,107,000	