

## ②子吉川水系石沢川 秋田県由利本荘市鮎瀬鮎瀬下 (左岸 1.0k)

- ・ 災害発生日時 : 令和6年7月25日(木) 2時10分ごろ
- ・ 災害規模 : 堤防決壊延長 60m
- ・ 施工業者 : 山勇建設工業(株)
- ・ 施工着手日時 : 令和6年7月25日(木) 10時
- ・ 施工完了日時 : 令和6年8月2日(金) 16時
- ・ 対策内容 : 堤防の荒締切

※堤防を被災前の高さまで盛土を行い、表面をコンクリートブロックで保護しました。

### 被災直後



### 復旧後



現地調査



撮影日2024.7.26  
AM10時



撮影日2024.7.26  
AM11時

【進捗率】  
15%



撮影日2024.7.27  
AM8時

【進捗率】  
40%



撮影日2024.7.27  
PM3時



撮影日2024.7.28  
AM2時

【進捗率】

50%



撮影日2024.7.28  
AM7時



撮影日2024.7.28  
PM7時

【進捗率】

62%



撮影日2024.7.29  
AM8時

【進捗率】

70%



撮影日2024.7.29  
PM3時



撮影日2024.7.29  
PM10時

【進捗率】  
80%



撮影日2024.7.30  
AM8時



撮影日2024.7.30  
AM8時



撮影日2024.7.30  
PM3時



撮影日2024.7.30  
PM9時



撮影日2024.7.30  
PM9時

【進捗率】  
84%



撮影日2024.7.31  
AM8時



撮影日2024.7.31  
PM3時



撮影日2024.7.31  
PM7時



撮影日2024.8.1  
AM4時

【進捗率】  
88%



撮影日2024.8.1  
AM8時



撮影日2024.8.1  
PM3時



撮影日2024.8.1  
PM10時



撮影日2024.8.2  
AM4時



撮影日2024.8.2  
AM8時

【進捗率】  
100%



撮影日2024.8.2  
AM8時



撮影日2024.8.2  
PM4時