

子吉川水系石沢川（秋田県由利本荘市）の 応急復旧状況について（第2報）

令和6年7月25日未明の大雨で発生した、石沢川左岸（1.0k付近）の堤防決壊箇所について、本日10時から24時間体制で応急復旧工事に着手します。

なお、本日10時30分より、鮎瀬橋付近（別添図）において、応急復旧の実施内容に係る説明を行うとともにご質問をお受けします。

堤防決壊の概要

〈国の管理区間〉

1. 災害発生確認日時 令和6年7月25日（木） 2時10分ごろ
2. 災害発生箇所 秋田県由利本荘市鮎瀬鮎瀬下地内
3. 堤防決壊箇所 石沢川左岸1.0k付近（延長60m）
4. 災害規模 堤防決壊延長L=60m
5. 安全管理 現場において氾濫危険水位を超えた場合は、現場の施工を一時中断します。
6. 施工期間 おおむね一週間を目処に応急復旧を行います。
今後の降雨の影響により、期間は伸びる可能性があります。
施工業者：山勇建設工業（株）

〈発表記者会：秋田県政記者会〉

問 い 合 わ せ

〈国の管理区間について〉

東北地方整備局 秋田河川国道事務所
住所：秋田市山王1丁目10-29
電話：018-823-4167
担当：副所長（河川） なりた成田 まさき正喜
工務第一課長 かねこ金子 みつよし光義

〈県の管理区間について〉

秋田県建設部河川砂防課
電話：018-823-4167
担当：課長 たかすき高杉 ひでみき英幹
チームリーダー とだて外館 ひでき英樹

説明場所

子吉川橋

俵巻

新小屋

屋ノ前


内ノ館

説明場所


鮎瀬橋

決壊箇所

鮎瀬



位置図



鮎瀬橋

決壊箇所

説明場所

石沢川

令和6年7月25日6時30分頃撮影

