

北上川ダム統合管理事務所 地震情報（第 1 報） ～石淵ダムで堤体天端に変状確認～

6 月 14 日 8 時 43 分頃発生した地震に伴い、北上川ダム統合管理事務所では、東北地方整備局災害対策ダム統管支部（非常体制）を設置し、所管する 5 ダムで地震後のダム臨時点検（一次点検※）を実施しており、石淵ダムにおいて堤体の変状が確認されました。

6 月 14 日 8 時 43 分頃発生した岩手県内陸南部を震源とする地震により、岩手県内の全域で強い揺れを感じました。

当事務所では、8 時 43 分に東北地方整備局災害対策ダム統管支部を設置し「非常体制」により、所管する 5 ダム（四十四田ダム、御所ダム、田瀬ダム、湯田ダム、石淵ダム）において、地震後のダム臨時点検（一次点検※）を実施しています。

これまでに分かっている被災状況は下記の通りです。

石淵ダム：堤体天端に湾曲あり。左岸下流法面崩壊あり。現在、周辺道路が通行止め

※一次点検：主として目視による外観点検

<発表記者会：岩手県政記者クラブ>

問い合わせ先

国土交通省 北上川ダム統合管理事務所
副所長（技術） 鈴木 弘二
TEL 019-643-7831

