

地震発生に伴う高瀬川河川事務所の地震情報（第3報）

平成23年3月11日14時46分頃に三陸沖を震源とする地震が発生し、高瀬川河川事務所管内で震度5強を観測、11日15時14分には大津波警報が発令されたことから、11日11時45分より、災害対策支部（非常体制）を設置しております。

6時55分より開始した巡視の結果、小川原湖周辺について異常は確認されませんでした。河口付近の巡視については津波の影響より河川巡視を見合わせております。

今後の、河川の情報に十分ご注意ください。

1. 地震の概要

震源：三陸沖震源 深さ：約24km
規模：M8.8
震度：青森県三八上北、震度5強

2. 注意報、警報

平成23年3月11日14時49分 津波警報（青森県太平洋沿岸）
平成23年3月11日15時14分 大津波警報（青森県太平洋沿岸）

3. 河川巡視状況（10時00分現在）

9時14分 小川原湖周辺 巡視終了 異常無し
小川原湖～河口については津波の影響より巡視を見合わせています。

4. 河川津波遡上情報

高瀬川 河口水位観測所 河口から200m
10分間水位変動量 約2.24m（11日16時40分）

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局 高瀬川河川事務所
八戸市石堂三丁目7番10号
技術副所長 藤原 政幸（内線204）
調査・品質確保長 湯川 茂夫（内線351）
TEL 0178-28-7135