

## 地震発生に伴う高瀬川河川事務所の地震情報（第4報）

平成23年3月11日14時46分に東北地方太平洋沖地震が発生し、高瀬川河川事務所管内で震度5強を観測、11日15時14分には大津波警報が発令されたことから、災害対策支部（非常体制）を設置しておりましたが、20時20分 津波警報が発令されたことから、災害対策支部体制を（警戒体制）とします。

管内の21時現在の状況は以下のとおりです。

### 1. 地震の概要

震源：三陸沖震源 深さ：約24km  
規模：M8.8  
震度：青森県三八上北、震度5強

### 2. 高瀬川河川事務所の体制

平成23年3月11日 14時50分 警戒体制  
平成23年3月11日 15時14分 非常体制  
平成23年3月12日 20時30分 警戒体制

### 3. 注意報、警報の状況

平成23年3月11日 14時49分 津波警報（青森県太平洋沿岸）  
平成23年3月11日 15時14分 大津波警報（青森県太平洋沿岸）  
平成23年3月12日 20時20分 津波警報（青森県太平洋沿岸）

### 4. 河川巡視状況（21時00分現在）

小川原湖周辺 巡視終了 異常無し

小川原湖～河口については津波の影響より巡視を見合わせています。

### 5. 河川津波遡上情報

高瀬川 河口水位観測所 河口から200m  
10分間水位変動量 約2.24m（11日16時40分最大）

#### 問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局 高瀬川河川事務所  
八戸市石堂三丁目7番10号

技術副所長 藤原 政幸（内線204）

調査・品質確保長 湯川 茂夫（内線351）

TEL 0178-28-7135