

【防災情報】（記者発表）仙台河川国道事務所
防災情報（第16報）

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所
平成23年 3月13日13時50分発表

平成23年 3月11日（金）14時46分頃発生した宮城県沖を震源とする地震により、仙台河川国道事務所管内では、震度7を観測しました。

このため、仙台河川国道事務所では、14時46分に非常体制に入りました。巡視・パトロールによる所管施設の点検を実施しております。

被災の状況等は以下の通りです。

今後の情報に十分な注意をお願いします。

1. 仙台河川国道事務所の体制について

- 1) 非常体制 14時46分に災害対策支部を設置
- 2) TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の調査について
河川・道路において、被災状況調査を開始しました。

2. 所管施設の状況

1) 河川

阿武隈川 左岸10.6k鉄道橋、右岸8.2k阿武隈橋（岩沼市）から下流の河川パトロールを実施中。

名取川 左岸2.2k, 右岸2.0kの仙台東部道路名取川橋より下流の河川パトロールを実施中。

○被災状況（別紙資料参照）

阿武隈川 現在のところ47カ所の被災が確認されております。
（堤防の亀裂・法面崩壊・堤防の沈下）

樋管等の被害も確認されております。

名取川 18カ所の被災が確認されております。（堤防の亀裂）

2) 海岸

被害の状況を収集中です。なお、海岸のパトロールについては、津波警報等解除後となります。

3) 道路

○ヘリコプター巡視により確認

1) 国道45号

歌津大橋（南三陸町歌津） 落橋

二十一浜橋（気仙沼市本吉町） 橋の前後寸断

小泉大橋（気仙沼市本吉町） 落橋

○通行不能の箇所は以下のとおりです（別添参照）

三陸道（鳴瀬奥松島IC～登米東和IC） 約45km

応急復旧完了、緊急車両のみ通行可能。

国道 6号 山元町坂元～福島県境 約3km 津波による瓦礫

国道 45号 多賀城市八幡～松島町高城 約30km 車両散乱・冠水

国道 45号 東松島市牛網～岩手県境 約106km

大津波警報のため確認不可能

国道108号 石巻市蛇田地内 約0.8km 冠水（緊急車両のみ通行可）

○片側交互通行の箇所は次のとおりです。

国道 6号 山元町坂元地内 段差

国道 48号 仙台市八幡（落石のため）

仙台市作並（法面崩壊のため）

○歩道橋の使用不能の箇所は以下のとおりです。（車道は通行可）

国道 4号 霞ノ目横断歩道橋 階段落橋

○パトロール結果

（通行可ですが、走行の際は、徐行等をして十分注意して運転してください）

国道 4号 宮城県内全線 路面に段差あり

国道 6号 岩沼市～山元町高瀬 段差・落石等あり

国道 45号 仙台市～多賀城市八幡 段差・落石等あり

国道 47号 宮城県内全線 路面に亀裂あり

西道路、国道48号宮城県内全線 段差・落石等あり

○出張所の被災状況

気仙沼国道維持出張所 津波により損壊

上記以外の路線については、現在確認中です。情報が入り次第お知らせいたします。

※ アンダーラインは、第15報からの追加・変更の情報です。

<発表記者会：宮城県政記者会、東北専門記者会>

お問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 TEL 022(248)4131

(河川) 河川管理課長 畑山 作栄 (内線331)

(海岸) 調査第一課長 齊藤 正道 (内線351)

(道路) 道路管理第一課長 中鉢 一人 (内線431)

写真① 堤防沈下
(河口から右岸31.0k付近 角田市堂畑地先)



写真② 堤防沈下
(河口から右岸22.0k付近 角田市坂津田地先)



写真③ 堤防縦断亀裂(クラック)
(河口から右岸31.0k付近 角田市堂畑地先)




写真④ 堤防法面崩壊
(河口から左岸21.0k付近 角田市江尻地先)



この地図は国土地理院長の承認を得て同院発行の
五万分の一地形図を複製したものである。
(承認番号) 平12-地製第 444 号

名取川管内図



東部道路下流については、
8時より巡視中

写真③
写真①
写真②
写真⑥
写真⑤
写真⑦
写真⑧
写真④

凡例
●●● 堤防の被災

東北地方整備局仙台河川国道事務所

写真① 堤防亀裂
(河口から左岸2.8k付近 若林区今泉地先)



写真② 堤防亀裂
(河口から左岸2.7k付近 若林区今泉地先)



写真③ 液状化現象
(河口から左岸4.0k付近 若林区日辺地先)



写真④ 現地状況(宅地側)
(河口から右岸1.9k付近 名取市関上地先)



写真⑤ 現地状況(宅地側)
(河口から左岸2.3k付近 若林区日辺地先)



写真⑥ 現地状況(宅地側)
(河口から左岸2.3k付近 若林区日辺地先)




写真⑦ 現地状況(堤防)
(河口から左岸2.0k付近 若林区日辺地先)



写真⑧ 現地状況(川側)
(河口から左岸1.9k付近 若林区日辺地先)



宮城県内 国管理道路 被災状況



【写真① 国道6号】 津波による瓦礫(山元町坂元地内)
仙台方面から福島県境方面(南方向)を撮影



【写真② 国道45号】 車両散乱(宮城野区中野地内)
仙台方面から多賀城方面(北方向)を撮影



【写真③ 国道45号】 法面崩落(石巻市河北町大字成田地内)
石巻方面から気仙沼方面(北方向)を撮影



【写真④ 国道45号】(ヘリコプターによる上空画像)
落橋:歌津大橋(南三陸町歌津町字伊里前地内)

