

地震発生に伴う高瀬川河川事務所の地震情報（第6報）

平成23年3月11日14時46分発生 of 東北地方太平洋沖地震により、高瀬川河川事務所では、3月12日20時30分より 災害対策支部体制（警戒体制）としておりましたが、津波注意報が解除され、また、巡視点検が終了したことから、災害対策支部（注意体制）に移行します。

引き続き、河川の情報に注意ください。

1. 地震の概要

◎発生日時：平成23年3月11日（金）14時46分

震源地：三陸沖 深さ：約24km

規模：M9.0

震度：青森県三八上北、震度5強

○発生日時：平成23年3月11日（金）20時37分

震源地：岩手県沖 規模：M6.4

震度：青森県三八上北、震度4

○発生日時：平成23年3月12日（土）23時43分

震源地：岩手県沖 規模：M6.1

震度：青森県三八上北、震度4

2. 高瀬川河川事務所の体制

平成23年3月11日 14時50分 警戒体制

平成23年3月11日 15時14分 非常体制

平成23年3月12日 20時30分 警戒体制

平成23年3月14日 14時00分 注意体制

3. 注意報、警報の状況

平成23年3月11日 14時49分 津波警報（青森県太平洋沿岸）

平成23年3月11日 15時14分 大津波警報（青森県太平洋沿岸）

平成23年3月12日 20時20分 津波警報（青森県太平洋沿岸）

平成23年3月13日 7時30分 津波注意報（青森県太平洋沿岸）

平成23年3月13日 17時58分 津波注意報解除（青森県太平洋沿岸）

4. 河川巡視状況

小川原湖周辺：異常なし

小川原湖～河口：巡視点検終了（13：50）

・河口部監視カメラ（CCTV）被災

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局 高瀬川河川事務所

八戸市石堂三丁目7番10号

技術副所長 藤原 政幸（内線204）

調査・品質確保長 湯川 茂夫（内線351）

TEL 0178-28-7135