

【防災情報】（記者発表）仙台河川国道事務所  
防災情報（第28報）

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所  
平成23年 3月16日19時00分発表

平成23年 3月11日（金）14時46分頃発生した宮城県沖を震源とする地震により、仙台河川国道事務所管内では、震度7を観測しました。  
このため、仙台河川国道事務所では、14時46分に非常体制に入りました。  
所管施設の点検と復旧作業を実施しております。  
被災の状況及び復旧作業状況は以下の通りです。  
今後の情報に十分な注意をお願いします。

1. 仙台河川国道事務所の体制について

- 1) 非常体制 14時46分に災害対策支部を設置
- 2) TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の調査について  
河川・道路において、被災状況調査を実施中です。

2. 所管施設の状況

1) 河川

(1) 被災状況等

阿武隈川

50カ所の被災が確認されております。

（堤防の亀裂・法面崩壊・堤防の沈下）

- ※ 早急に対応が必要な箇所は、仙台東部道路から上流側の42カ所です。そのうち、29カ所については、シート張などの応急復旧をしました。引き続き他の箇所も作業中です。  
水門1カ所、監視カメラ1カ所の被害も確認されております。

名取川

24カ所の被災が確認されております。

（堤防の亀裂・堤防の沈下）

- ※ 早急に対応が必要な箇所は、仙台東部道路から上流側の12カ所です。そのうち、9カ所については、アスファルト乳剤等を注入し応急復旧をしました。引き続き、他の箇所も作業中です。  
水門1カ所、監視カメラ3カ所の被害も確認されています。

(2) 緊急復旧工事

東北地方太平洋沖地震により、被害を受けた阿武隈川下流坂津田堤防に対して緊急復旧を実施されております。

阿武隈川下流坂津田地方緊急復旧工事の概要

- ① 工事場所：阿武隈川下流右岸22.2km～22.6km+124m  
（別紙参照）宮城県角田市坂津田地内
- ② 工事内容：延長 L=510m  
盛土切返 V=8, 800m<sup>3</sup>  
植生工 A=1, 160m<sup>2</sup>
- ③ 工期：平成23年3月16日～一週間程度

## 2) 海 岸

被害の状況を収集中です。

## 3) 道 路

○通行不能の箇所は以下のとおりです

三陸道（鳴瀬奥松島IC～登米東和IC） 約45km

応急復旧完了、緊急車両のみ通行可能。

国道 45号 塩竈市尾島町地内 0.7km 車両・漂流物多数

国道 45号 塩竈市北浜～新浜 1.1km 漂流物多数

国道 45号 塩竈市杉の入～越の浦 0.4km 漂流物・路線断絶

国道 45号 利府町赤沼地内 0.8km 土砂堆積

国道 45号 東松島市川下～赤井 11.2km 漂流物・舗装損傷

国道 45号 石巻市鹿又地内 0.8km 舗装損傷

国道 45号 石巻市河北町大字成田地内 法面崩落

国道 45号 登米市津山町横山～気仙沼市岩月宝ヶ沢 約50km

（被害が確認された主な箇所は下記のとおり）

水尻橋（南三陸町志津川） 落橋

歌津大橋（南三陸町歌津） 落橋

二十一浜橋（気仙沼市本吉町）背面盛土流出

小泉大橋（気仙沼市本吉町） 落橋

○片側交互通行の箇所は次のとおりです。

国道 48号 仙台市青葉区八幡6丁目地内 落石・倒木

※ 現在、落石除去作業中

○車線減少箇所は下記のとおりです。（4車線のうち2車線を開放した箇所）

国道 45号 仙台市宮城野区中野～多賀城市伝上山 2.6km

○歩道橋の使用不能の箇所は以下のとおりです。（車道は通行可）

国道 4号 霞ノ目横断歩道橋 階段落橋

○出張所の被災状況

気仙沼国道維持出張所 津波により損壊

上記以外の路線については、現在確認中です。情報が入り次第お知らせいたします。

※ アンダーラインは、第26報からの追加・変更の情報です。

<発表記者會：宮城県政記者會、東北専門記者會>

お 問 い 合 わ せ 先

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 TEL 022(248)4131

(河川) 河川管理課長 畑山 作栄 (内線331)

(海岸) 調査第一課長 齊藤 正道 (内線351)

(道路) 道路管理第一課長 中鉢 一人 (内線431)