

# がんばろう！東北

## 【防災情報】（記者発表） 仙台河川国道事務所 防災情報（第52報）

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所  
平成23年 4月 2日 18時00分発表

平成23年 3月11日（金）14時46分頃発生した宮城県沖を震源とする地震により、仙台河川国道事務所管内では、震度7を観測しました。  
このため、仙台河川国道事務所では、14時46分に非常体制に入りました。  
所管施設の点検と復旧作業を実施しております。  
被災の状況及び復旧作業状況は以下の通りです。  
今後の情報に十分な注意をお願いします。

### 1. 仙台河川国道事務所の体制について

- 1) 非常体制 14時46分に災害対策支部を設置
- 2) TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の調査について  
河川・道路において、被災状況調査を実施中です。

### 2. 所管施設の状況

#### 1) 河川

##### (1) 被災状況等

阿武隈川 52カ所の被災が確認されております。

（堤防の亀裂・法面崩壊・堤防の沈下）

- ※ 被災直後から、シート張やアスファルト乳剤の注入などを応急的に実施し、3月17日に概成しました。  
今後の雨に備えた大型土嚢の備蓄作業は完了しました。

なお、応急復旧対応した箇所のうち、本格的な復旧箇所は

○阿武隈川左岸の河口から18.0km及び18.4km付近（角田市江尻地先）において、深さが大きな堤防の亀裂箇所。  
完了は4月8日の見込みです。

○阿武隈川右岸の河口から19.1km付近（角田市平貫地先）において、深さが大きな堤防の亀裂箇所。  
完了は4月8日の見込みです。

○阿武隈川右岸の河口から7.0km及び7.5km付近（亘理町今泉地先）において、深さが大きな堤防の亀裂箇所。  
完了は4月14日の見込みです。

名取川 32カ所の被災が確認されております。  
(堤防の亀裂・堤防の沈下)

※ 被災直後から、アスファルト乳剤の注入などを応急的に実施し、3月18日に概成しました。  
引き続き、今後の雨に備え大型土嚢の備蓄作業を行っています。

なお、応急復旧対応した箇所のうち、本格的な復旧箇所は

○名取川左岸の河口から2.8km付近（仙台市若林区今泉地先）  
において、深さが大きな堤防の亀裂箇所。

**※ 本日完了しました。(別添参照)**

○名取川右岸の河口から5.0km付近（仙台市太白区袋原地先）  
において、深さが大きな堤防の亀裂箇所。

完了は4月8日の見込みです。

## (2) 緊急復旧工事

東北地方太平洋沖地震により、被害を受けた阿武隈川下流堤防に対して下記のとおり緊急復旧工事を実施しております。(別添参照)

| 阿武隈川下流堤防緊急復旧工事 |       |                   |             |
|----------------|-------|-------------------|-------------|
| 市町村            | 場 所   | 工 事 内 容           | 工 期         |
| 角田市            | 坂津田地内 | 堤防復旧（仮締切等） 延長 80m | 3月16日～1ヶ月程度 |
| 角田市            | 野田地区  | 堤防復旧（仮締切等） 延長330m | 3月27日～1ヶ月程度 |
| 角田市            | 上沼尻地  | 堤防復旧（仮締切等） 延長320m | 3月20日～1ヶ月程度 |
| 角田市            | 枝野地区  | 堤防復旧（仮締切等） 延長250m | 3月20日～1ヶ月程度 |
| 角田市            | 賀川地区  | 堤防復旧（仮締切等） 延長230m | 3月20日～1ヶ月程度 |
| 丸森町            | 小斉地区  | 堤防復旧（仮締切等） 延長270m | 3月20日～1ヶ月程度 |

## 2) 海 岸

被災の状況（直轄施工施設）は下記のとおりです。

○蒲崎海岸（岩沼市）

海岸堤防の被災（堤防の全壊、半壊、沈下）が全域にわたり  
確認されました。

○山元海岸（山元町）

ヘットランド7基の消波ブロックの一部流失が確認されました。

### 3) 道 路

#### ○歩道橋の規制解除について

国道 45号 苦竹横断歩道橋の階段部損傷箇所の復旧が完了したので、通行可能となりました。

#### ○通行不能の箇所は以下のとおりです

国道 45号 石巻市河北町大字成田地内 9.0km 法面崩落

国道 45号 南三陸町戸倉～気仙沼市岩月宝ヶ沢 約40km

※ 水尻橋（南三陸町志津川）は下記の時間通行可能

通行可能時間は、7：00から19：00。

19：00から7：00までは緊急車両以外通行止  
となります。

歌津大橋（南三陸町歌津） 落橋

二十一浜橋（気仙沼市本吉町）落橋・背面盛土流出

※ 仮橋架設作業中

小泉大橋（気仙沼市本吉町） 落橋

#### ○片側交互通行の箇所は次のとおりです。

国道 45号 塩竈市杉の入～越の浦 0.4km 土砂堆積

#### ○車線減少箇所は下記のとおりです。

- ・ 4車線のうち2車線を開放した箇所

国道 45号 仙台市宮城野区中野～多賀城市八幡 1.8km

国道 45号 塩竈市北浜 1.1km

- ・ 2車線のうち1車線を開放した箇所

国道 45号 塩竈市尾島町 0.7km

#### ○歩道橋の使用不能の箇所は以下のとおりです。（車道は通行可）

国道 4号 霞ノ目横断歩道橋 階段落橋

※ 3カ所の登り口のうち、1カ所使用不能。

国道4号横断は可能です。

#### ○出張所の被災状況

気仙沼国道維持出張所 津波により損壊

※ アンダーラインは、第49報からの追加・変更の情報です。

<発表記者会：宮城県政記者会、東北専門記者会>

— お 問 い 合 わ せ 先 —

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 TEL 022(248)4131

(広報)設計課長 小笠原 清 (内線461)

ホームページURL <http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/>



# 堤防の亀裂箇所への補修を完了

●名取川 [左岸河口から2.8k付近 仙台市若林区今泉地先]

堤防被災状況



補修完了  
天端横断クラック補修

補修完了  
川前小段縦断亀裂補修