## がんばろう!東北

### 【防災情報】(記者発表)仙台河川国道事務所 防災情報(第54報)

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 平成23年 4月 3日20時00分発表

平成23年 3月11日(金)14時46分頃発生した宮城県沖を震源とする 地震により、仙台河川国道事務所管内では、震度7を観測しました。

このため、仙台河川国道事務所では、14時46分に非常体制に入りました。所管施設の点検と復旧作業を実施しております。

被災の状況及び復旧作業状況は以下の通りです。

今後の情報に十分な注意をお願いします。

○ 国道45号 二十一浜橋 (気仙沼市本吉町) は仮橋の設置が完了し、4月4

日15:00から通行可能となります。

- 1. 仙台河川国道事務所の体制について
  - 1) 非常体制 14時46分に災害対策支部を設置
  - 2) TEC-FORCE (緊急災害対策派遣隊) の調査について 河川・道路において、被災状況調査を実施中です。
- 2. 所管施設の状況
  - 1)河川
    - (1)被災状況等

阿武隈川 52カ所の被災が確認されております。 (堤防の亀裂・法面崩壊・堤防の沈下)

※ 被災直後から、シート張やアスファルト乳剤の注入などを応急的に 実施し、3月17日に概成しました。 今後の雨に備えた大型土嚢の備蓄作業は完了しました。

なお、応急復旧対応した箇所のうち、本格的な復旧箇所は

- ○阿武隈川左岸の河口から18.0 k m及び18.4 k m付近(角田市江尻地先)において、深さが大きな堤防の亀裂箇所。 完了は4月8日の見込みです。
- ○阿武隈川右岸の河口から19.1km付近(角田市平貫地先)に おいて、深さが大きな堤防の亀裂箇所。 完了は4月8日の見込みです。
- ○阿武隈川右岸の河口から7.0 k m及び7.5 k m付近(亘理町 今泉地先)において、深さが大きな堤防の亀裂箇所。 完了は4月14日の見込みです。

名取川 32カ所の被災が確認されております。 (堤防の亀裂・堤防の沈下)

※ 被災直後から、アスファルト乳剤の注入などを応急的に実施し、3 月18日に概成しました。

引き続き、今後の雨に備え大型土嚢の備蓄作業を行っています。

なお、応急復旧対応した箇所のうち、本格的な復旧箇所は

○名取川右岸の河口から5.0 k m付近(仙台市太白区袋原地先) において、深さが大きな堤防の亀裂箇所。 完了は4月8日の見込みです。

#### (2) 緊急復旧工事

東北地方太平洋沖地震により、被害を受けた阿武隈川下流堤防に対して下記 のとおり緊急復旧工事を実施しております。(別添参照)

阿武隈川下流堤防緊急復旧工事			
市町村	場所	工 事 内 容	工期
角田市	坂津田地内	堤防復旧(仮締切等) 延長 80 m	3月16日~1ヶ月程度
角田市	野田地区	堤防復旧(仮締切等) 延長330m	3月27日~1ヶ月程度
角田市	上沼尻地	堤防復旧(仮締切等) 延長320m	3月20日~1ヶ月程度
角田市	枝野地区	堤防復旧(仮締切等) 延長250m	3月20日~1ヶ月程度
角田市	賀川地区	堤防復旧(仮締切等) 延長230m	3月20日~1ヶ月程度
丸森町	小斉地区	堤防復旧(仮締切等) 延長270 m	3月20日~1ヶ月程度

#### 2) 海 岸

被災の状況(直轄施工施設)は下記のとおりです。

○蒲崎海岸(岩沼市)

海岸堤防の被災(堤防の全壊、半壊、沈下)が全域にわたり 確認されました。

〇山元海岸(山元町)

ヘットランド7基の消波ブロックの一部流失が確認されました。

#### 3)道路

○規制解除について

国道 45号 二十一浜橋 (気仙沼市本吉町) は仮橋の設置が完了し、 4月4日15:00から通行可能となります。 ○通行不能の箇所は以下のとおりです

国道 45号 石巻市河北町大字成田地内 9.0km 法面崩落 国道 45号 南三陸町戸倉~気仙沼市岩月宝ヶ沢 約40km

> ※ 水尻橋(南三陸町志津川)は下記の時間通行可能 通行可能時間は、7:00から19:00。 19:00から7:00までは緊急車両以外通行止 となります。


歌津大橋(南三陸町歌津) 落橋 二十一浜橋(気仙沼市本吉町)落橋・背面盛土流出 ※ 仮橋設置 4月4日15:00~通行可能 小泉大橋(気仙沼市本吉町) 落橋

- ○片側交互通行の箇所は次のとおりです。 国道 45号 塩竃市杉の入~越の浦 0.4km 土砂堆積
- ○車線減少箇所は下記のとおりです。
  - ・4車線のうち2車線を開放した箇所 国道 45号 仙台市宮城野区中野~多賀城市八幡 1.8km 国道 45号 塩竃市北浜 1.1km
  - ・2車線のうち1車線を開放した箇所国道 45号 塩竃市尾島町 0.7km
- ○歩道橋の使用不能の箇所は以下のとおりです。(車道は通行可) 国道 4号 霞ノ目横断歩道橋 階段落橋 ※ 3カ所の登り口のうち、1カ所使用不能。 国道4号横断は可能です。
- ○出張所の被災状況 気仙沼国道維持出張所 津波により損壊
- ※ アンダーラインは、第52報からの追加・変更の情報です。

<発表記者会:宮城県政記者会、東北専門記者会>

本問い合わせ先国土交通省東北地方整備局仙台河川国道事務所TEL 022 (248) 4131(広報) 道路管理第一課長中鉢一人(内線431)ホームページURLhttp://www.thr.mlit.go.jp/sendai/

# 宮城県内 国管理道路 被災状況





## 一般国道45号 二十一浜橋 4月3日 16:00現在の状況



