

## 大雨に伴う防災情報（第17報）

湯沢河川国道事務所では、大雨の影響により土砂災害対策支部（警戒体制）を設置しておりましたが、砂防施設点検の結果、異常が認められませんでしたので、6月25日12時30分に解除しました。  
なお、洪水災害対策支部（注意体制）は継続中です。

### 1. 水位状況

河川名	観測所名	水位	状況	水防団待機水位	はん濫注意水位	避難判断水位	はん濫危険水位
		12時30分現在		(レベル1)	(レベル2)	(レベル3)	(レベル4)
雄物川	神宮寺(大仙市)	3.35m	下降中	3.50m	5.00m	5.40m	5.70m

水防団待機水位（レベル1）・・・水防団待機の目安となる水位  
はん濫注意水位（レベル2）・・・水防団出動の目安となる水位  
避難判断水位（レベル3）・・・避難行動の判断を行うべき目安となる水位  
はん濫危険水位（レベル4）・・・洪水によりはん濫のおそれがある水位

### 2. 湯沢河川国道事務所 災害支部体制

【河川】	6月24日	3時10分	洪水災害対策支部（注意体制）
	6月24日	5時30分	洪水災害対策支部（警戒体制）
	6月24日	8時00分	洪水災害対策支部（非常体制）
	6月25日	1時30分	洪水災害対策支部（警戒体制）
	6月25日	10時30分	洪水災害対策支部（注意体制）
【砂防】	6月24日	1時00分	土砂災害対策支部（注意体制）
	6月24日	3時00分	土砂災害対策支部（警戒体制）
	6月25日	12時30分	土砂災害対策支部（体制解除）
【道路】	6月23日	9時00分	大雨災害対策支部（注意体制）
	6月23日	20時00分	大雨災害対策支部（警戒体制）
	6月24日	20時00分	大雨災害対策支部（体制解除）

### 3. 所管施設の状況

【河川】	6月25日	1時40分	大仙市角間川地区	内水排除作業終了
	6月25日	10時20分	大仙市大曲須和町	内水排除作業終了
	6月25日	12時30分	大曲出張所管内河川	巡視終了 (巡視結果：堤内水路法崩れ1箇所)
【砂防】	6月25日	11時30分	八幡平山系秋田県側（仙北市田沢湖生保内 地内）の所管砂防施設の点検終了	

※アンダーライン箇所が前回からの更新箇所

発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社大曲支局・湯沢支局

#### 《問い合わせ先》

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所  
秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2  
TEL 0183-73-3174 (代表)  
副所長(河川・砂防) 阿部 富雄 (内線204)  
調査第一課長 菊田 友弥 (内線351)  
副所長(道路) 佐藤 利美 (内線205)  
道路管理課長 酒井 宏 (内線431)