


# 位置図(柳津町)

被災箇所: 福島県河沼郡柳津町大字藤字上松ヶ崎(カミマツガサキ)地内

被災状況: 路肩崩落(下り線側) 崩落土砂量約630m<sup>3</sup> 延長約6m 高さ約8m

通行規制: 片側交互通行



崩落箇所断面

至  
郡山

至  
新潟

