

大雨による防災情報（第14報）

湯沢河川国道事務所
災害対策支部【警戒体制（河川）（砂防）】継続

湯沢河川国道事務所では、台風15号による降雨により、雄物川の大曲橋水位観測所において、はん濫注意水位（3.40m）を超え、なお上昇する見込みであるため、大曲橋水位観測所の受持区間（玉川合流点～秋田市行政境）に水防警報（出動）を発表しました。

なお、災害対策支部警戒体制（河川）（砂防）は継続中です。

◆河川水位状況（9月22日6時00分現在）

| 河川 | 水位観測所 | 水位 | 状況 | 水防団 待機水位 | はん濫 注意水位 | 避難判断 水位 | はん濫 危険水位 |
|-----|-----------|-------|-----|-------------|-------------|------------|-------------|
| 雄物川 | 雄物川橋（横手市） | 2.70m | 下降中 | 2.00m | 3.00m | 3.30m | 3.60m |
| 雄物川 | 大曲橋（大仙市） | 3.41m | 上昇中 | 2.50m | 3.40m | 5.40m | 5.80m |
| 雄物川 | 神宮寺（大仙市） | 4.74m | 上昇中 | 3.50m | 5.00m | 5.40m | 5.70m |

※はん濫危険水位相当の水位

◆砂防降雨状況（9月22日6時00分現在）

| 山系 | 雨量観測所 （仙北市） | 連続雨量 |
|-----------------|----------------|-------|
| 八幡平山系 （秋田県側） | 黒湯 | 67mm |
| | 熊ノ台 | 108mm |
| | 仙岩峠 | 77mm |
| | 小先達 | 92mm |

◆災害支部体制

| | | | | |
|------|-------|--------|------|----|
| 【河川】 | 9月21日 | 22時20分 | 注意体制 | |
| | 9月22日 | 3時20分 | 警戒体制 | |
| 【砂防】 | 9月18日 | 14時00分 | 警戒体制 | |
| | 9月18日 | 7時00分 | 注意体制 | |
| 【道路】 | 9月22日 | 4時00分 | 警戒体制 | 解除 |
| | 9月21日 | 21時00分 | 警戒体制 | |
| | 9月21日 | 11時00分 | 注意体制 | |

◆その他

現在までに確認されている災害情報はありません。
今後の防災情報にご注意下さい。

※アンダーライン箇所が前回からの更新箇所

発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社大曲・湯沢・角館支局

《問い合わせ先》

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所
秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2
TEL 0183-73-3174（事務所代表）
調査第一課長（河川・砂防） 磯部 良太（内線351）
道路管理課長（道路） 酒井 宏（内線431）