

大雨による防災情報（第15報）

湯沢河川国道事務所
災害対策支部【注意体制(河川)】に移行
災害対策支部【警戒体制(砂防)】継続

湯沢河川国道事務所では、台風15号に伴う降雨により災害対策支部警戒体制(河川)を設置し警戒にあたっておりましたが、雄物川の大曲橋水位観測所において、はん濫注意水位(3.40m)を下回り、なお水位は下降する見込みであるため、9月22日9時00分に災害対策支部(河川)を警戒体制から注意体制に移行しました。
また、9月22日7時30分に管内砂防施設の巡視点検を開始しました。
なお、災害対策支部警戒体制(砂防)は継続中です。

◆河川水位状況(9月22日9時00分現在)

| 河川 | 水位観測所 | 水位 | 状況 | 水防団 待機水位 | はん濫 注意水位 | 避難判断 水位 | はん濫 危険水位 |
|-----|-----------|-------|-----|-------------|-------------|------------|-------------|
| 雄物川 | 雄物川橋(横手市) | 2.00m | 下降中 | 2.00m | 3.00m | 3.30m | 3.60m |
| 雄物川 | 大曲橋(大仙市) | 3.39m | 下降中 | 2.50m | 3.40m | 5.40m | 5.80m |
| 雄物川 | 神宮寺(大仙市) | 4.73m | 下降中 | 3.50m | 5.00m | 5.40m | 5.70m |

◆砂防降雨状況(9月22日9時00分現在)

| 山系 | 雨量観測所 (仙北市) | 連続雨量 |
|-----------------|----------------|------|
| 八幡平山系 (秋田県側) | 黒湯 | 0mm |
| | 熊ノ台 | 0mm |
| | 仙岩峠 | 0mm |
| | 小先達 | 0mm |

◆災害支部体制

| | | | | |
|------|-------|--------|------|----|
| 【河川】 | 9月22日 | 9時00分 | 注意体制 | |
| | 9月22日 | 3時20分 | 警戒体制 | |
| | 9月21日 | 22時20分 | 注意体制 | |
| 【砂防】 | 9月18日 | 14時00分 | 警戒体制 | |
| | 9月18日 | 7時00分 | 注意体制 | |
| 【道路】 | 9月22日 | 4時00分 | 警戒体制 | 解除 |
| | 9月21日 | 21時00分 | 警戒体制 | |
| | 9月21日 | 11時00分 | 注意体制 | |

◆所管施設の点検状況

【砂防】 9月22日 7時30分 管内砂防施設の点検開始

◆その他

現在までに確認されている災害情報はありません。
今後の防災情報にご注意下さい。

※アンダーライン箇所が前回からの更新箇所

発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社大曲・湯沢・角館支局

《問い合わせ先》

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所

秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2

TEL 0183-73-3174 (事務所代表)

調査第一課長 (河川・砂防) 磯部 良太 (内線351)

道路管理課長 (道路) 酒井 宏 (内線431)