

北上川ダム統合管理事務所 地震情報（第2報）
～ 地震後のダム臨時点検を実施中 ～

平成24年3月27日20時00分頃発生した地震に伴い、北上川ダム統合管理事務所では所管する5ダム（四十四田ダム、御所ダム、田瀬ダム、湯田ダム、石淵ダム）で、地震後のダム臨時点検を実施中です。

地震後のダム臨時点検における一次点検※1を終了しましたので点検結果をお知らせします。

1. これまで（一次点検終了時点）にわかっている各ダムの被災状況
- | | | | |
|--------|--------|------|--------|
| 四十四田ダム | : 異常なし | 御所ダム | : 異常なし |
| 田瀬ダム | : 異常なし | 湯田ダム | : 異常なし |
| 石淵ダム | : 異常なし | | |

2. ダム基準観測地点の観測震度

今回の地震における各ダムで観測した最大震度は下表のとおりです。

| ダム名 | 四十四田 ダム | 御所 ダム | 田瀬 ダム | 湯田 ダム | 石淵 ダム |
|-----------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 流域の地震観測 震度※1 | 滝沢村鶴飼 5弱 | 滝沢村鶴飼 5弱 | 花巻市 東和町 5弱 | 西和賀町 川尻 4 | 奥州市 水沢区大鐘町 4 |
| ダム地点の震度 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

気象庁発表の地震観測所の最大震度です。

3. 今後の対応

地震後のダム臨時点検として、一次点検に引き続き5ダムで二次点検※2を実施。

4. 北上川ダム統合管理事務所の対策体制

3月27日20時00分設置の東北地方整備局災害対策ダム統管支部は「警戒体制」を継続しています。

※1 一次点検：主として目視によるダム堤体の外観点検

※2 二次点検：一次点検に、計測項目、貯水池周辺地山、放流警報設備に関する項目などを加えた点検

※ 発表記者会：岩手県政記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省 北上川ダム統合管理事務所
副所長（技術） 本田 英則
管理第一課長 中島 勇一郎
TEL 019-643-7831