

## 【防災情報】 北上川下流河川事務所 地震災害情報(終報)

北上川下流河川事務所では、岩手県沖を震源とする地震にともない、震度の大きかった江合川において点検を実施していましたが、7時02分、詳細点検が終了し、異常の無いことが確認されましたので、北上川下流河川事務所では、7時20分、災害対策支部(警戒体制)を解除しました。  
なお、東北地方太平洋沖地震に伴う災害対策支部(警戒体制)は継続しております。

### 1. 地震の発生状況


- ①発生日時 平成24年3月27日(火) 20時00分
- ②震源地 岩手県沖

### 2. 北上川下流河川事務所の体制

- 警戒体制 平成24年3月27日 20時00分
- 体制解除 平成24年3月28日 7時20分

### 3. 点検の状況

震度5弱を観測した江合川において点検を実施しました。



点検の結果、管内の施設等に異常は確認されませんでした。

北上川下流河川事務所記者発表についてはホームページでご覧になれます。  
ホームページアドレス【 [http://www.thr.mlit.go.jp/karvuu/index\\_2.html](http://www.thr.mlit.go.jp/karvuu/index_2.html) 】

発表記者会: 石巻記者クラブ、古川記者クラブ

#### 問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所  
宮城県石巻市蛇田字新下沼80 電話:0225-95-0194(代表)  
技術副所長 佐藤 伸吾 (内線205)  
工務第二課長 齊藤 喜浩 (内線321)