

滝名川で魚のへい死(第2報)

本日、岩手県紫波郡紫波町内の滝名川(1級河川:岩手県管理)で確認された魚のへい死について、岩手河川国道事務所が行った水質分析結果をお知らせします。

今後の対応、岩手県の水質分析結果及び魚の分析結果については、岩手県にて記者発表を行う予定です。

1. へい死の状況

- ・へい死が確認された場所

ハタゴエバン

滝名川(岩手県管理):北上川合流点から約1km上流(廿越橋付近)

- ・へい死した魚の種類

サケ、ニゴイ、ハヤ等:約100匹

- ・へい死の原因

不明(岩手県において現在調査中)

2. 現在までの対応について

(岩手河川国道事務所)

- ・合流点下流利水者、自治体に情報提供し注意喚起
- ・北上川と滝名川の合流点付近にオイルフェンスを2重に設置
- ・へい死した魚の発見場所より下流の巡視を実施
(下流部に異常は確認されなかった)
- ・水質調査の実施

(岩手県)

- ・現地調査の実施
- ・採水及び魚の検体を採取し分析中

3. 水質調査の結果(速報)

・岩手河川国道事務所で行った水質分析の結果、全ての項目において環境基準値内でした。

- ・なお、現在、岩手県において原因を調査中

※発生(確認)場所等について別添位置図を参照。

《発表記者會:岩手県政記者クラブ》

<問い合わせ先>

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局
国土交通省 岩手河川国道事務所 河川管理課
副所長 高橋 忠良
河川管理課長 湯川 茂夫
(河川管理課直通TEL:019-624-3281)

岩手県環境生活部
環境保全課 主査 高橋 直樹
(TEL:019-629-5356)

岩手県県土整備部
河川課 主査 佐藤 俊之
(TEL:019-629-5902)

位置図

