

高瀬川(七戸川)水質事故の発生について(第4報)(終報)

平成25年3月17日、中野川(高瀬川(七戸川)支川坪川支川中野川)に油膜が見えるとの通報を受け、青森県及び国土交通省高瀬川河川事務所では、高瀬川にオイルフェンスの設置、油膜の回収等の拡散防止対策を実施してきました。

3月21日に油膜の回収が完了し、また、本日3月22日、七戸町、青森県及び国土交通省で合同河川巡視をした結果、異常が確認されなかったことから、14時00分高瀬川河川事務所災害対策支部(注意体制)を解除しました。

1. 対応状況

3月21日

中野川から小川原湖の区間において、油膜の回収を完了しました。
その後、あらたな油膜等は確認されませんでした。

3月22日

七戸町、青森県及び国土交通省が合同で中野川(原久保地内)から小川原湖合流点まで巡視し、異常がないことを確認しました。
よって、14:00に高瀬川河川事務所災害対策支部(注意体制)を解除します。

2. 高瀬川河川事務所の体制

平成25年3月18日	0時30分	注意体制
平成25年3月22日	14時00分	体制解除

《発表記者会:八戸市政記者クラブ》

問い合わせ先

高瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会
(事務局)国土交通省 高瀬川河川事務所
八戸市石堂三丁目7番10号

副所長(技術) 本田 保恵(内線204)

調査・品質確保課 専門職 下村 泰司(内線350)

TEL 0178-28-7135