

**大雨による防災情報(河川・砂防)について(第14報)(終報)**

岩手河川国道事務所では、災害対策支部（注意体制：河川）を設置し、河川巡視を行っていましたが、巡視の結果異常は認められず、管内の全水位観測所においてははん濫注意水位を下回り、今後水位は低下する見込みであるため、平成25年7月14日（日）12時10分に体制を解除しました。

また、災害対策支部（注意体制：砂防）についても、砂防施設点検を行っていましたが、点検の結果異常は認められず、今後まとまった降雨も予想されていないこと、関係自治体にも被害がないことを確認したことから、平成25年7月14日（日）12時10分に体制を解除しました。

以上で、今回の大雨による当事務所の体制は、全て解除となりました。

1. 事務所体制

【河川】	7月12日	17:00	北上川	注意体制
	7月14日	12:10	北上川	解除
【砂防】	7月12日	3:10	栗駒山系、八幡平山系	注意体制
	7月12日	21:40	栗駒山系、八幡平山系	警戒体制
	7月14日	10:10	栗駒山系、八幡平山系	注意体制
	7月14日	12:10	栗駒山系、八幡平山系	解除

2. 水位・雨量情報

【河川】

平成25年7月14日12時00分現在の水位は以下のとおりです。

観測所名	現在水位	水防団待機水位	はん濫注意水位	状況
北上川 大曲橋(奥州市)	2.33 m	2.30 m	3.00 m	↓下降中
北上川 川西橋(奥州市)	1.45 m	1.20 m	3.00 m	↓下降中
北上川 狐禅寺(一関市)	6.13 m	5.00 m	7.00 m	↓下降中
北上川 諏訪前(一関市)	5.35 m	4.00 m	5.50 m	↓下降中
北上川 七日町(藤沢町)	5.30 m	4.80 m	5.70 m	↓下降中

【砂防】

平成25年7月14日12時00分現在の雨量は以下のとおりです。

観測所名	時間雨量	連続雨量
栗駒山系 栗駒(一関市)	0 mm	0 mm

3. 巡回状況

【河川】

一関市川崎町砂鉄川合流点付近～中江川排水樋門付近までの区間における河川巡視(3巡目)を実施しましたが、異常は認められませんでした。

【砂防】

施設点検の結果、異常は認められませんでした。

《 発表記者会:岩手県政記者クラブ 》

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所
岩手県盛岡市上田四丁目2-2
(河川・砂防担当)調査第一課長:福田 修(内線351)
TEL 019-624-3166(調査第一課直通)
管内情報につきましては、当事務所のホームページにてご覧いただけます。
ホームページアドレス <http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/>
モバイル版アドレス <http://keitai.thr.mlit.go.jp/iwate/>