

がんばろう！東北

国土交通省東北地方整備局 能代河川国道事務所
平成25年8月13日 10時00分発表

秋田県鹿角市、大館市における旧鉱山廃水の流出について(第8報) (パックテストによる簡易調査速報)

8月9日の大雨により秋田県鹿角市、大館市の旧鉱山廃水処理場5カ所が被災・停止し、未処理の廃水が流出しました。

能代河川国道事務所では災害対策支部(水質)「警戒体制」を設置し関係機関に情報提供するとともに、米代川の巡視・水質調査を実施し、継続的に監視を行っています。

1. 事故概要

- ・発生場所：秋田県 鹿角市 3カ所 (松子沢坑排水処理所、小真木坑廃水処理所)
(女平坑水処理場)
大館市 2カ所 (岩神鉱山坑水処理場、宝倉鉱山猿間坑水処理場)
- ・発生日時：8月 9日(金) 11時15分頃 能代河川国道事務所に連絡
8月12日(月) 9時35分頃 新たに花輪鉱山の女平坑水処理場の被災が確認され、能代河川国道事務所に連絡
- ・流出物：鉱山廃水(マンガン、鉄、銅等を含む)
- ・流出量：不明
- ・復旧状況：各管理事業者により復旧作業中。復旧の見込みは未定。

2. 体制 平成25年8月9日 午前11:15より「警戒体制」を設置

3. 米代川の巡視・水質調査の結果

【巡視結果】

- ・能代橋(能代市)～十二所橋(大館市)区間を巡視の結果、魚のへい死等の異常は、確認されませんでした。

【水質調査結果】

- ・8月13日(火)午前6:00から水質簡易調査(パックテスト)による亜鉛、銅、鉄、鉛、マンガン、水素イオン濃度の分析を実施しましたが、すべて基準値内であり水質への異常は確認されませんでした。
- ・なお、簡易調査(パックテスト)については、あくまでも速報値であり、詳細な分析結果につきましては、第9報でお知らせします。

調査実施箇所5カ所

- ・十二所橋(大館市十二所字十二所地内)
- ・新真中橋(大館市川口字中川口地内)
- ・鷹巣橋(北秋田市鷹巣字西大柳岱地内)
- ・银杏橋(能代市ニッ井町字下稗柄地内)
- ・能代橋(能代市能代町字中川原地内)


*現在、河川での異常は確認されておりませんが、魚の死骸等を発見された場合は、下記に連絡をお願いします。

<<発表記者会：能代市記者クラブ、北秋田市記者クラブ、大館市記者クラブ>>

問い合わせ先

米代川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局
国土交通省 東北地方整備局 能代河川国道事務所
電話：0185-70-1246 (河川管理課)
副所長(技術) 栗田 信博 (内線204)
河川管理課長 佐々木 良浩 (内線331)
建設専門官 田中 誠 (内線401)

米代川 水質調査箇所 位置図



米代川の水質調査地点 (5カ所)

十二所橋 (大館市十二所字十二所地内)	新真中橋 (大館市川口字中川口地内)
鷹巣橋 (北秋田市鷹巣字西大柳岱地内)	銀杏橋 (能代市二ツ井町字下稗柄地内)
能代橋 (能代市能代町字中川原地内)	