

## 旧北上川（梨ノ木水門付近）における 水質事故について（第1報）

本日10時30分頃、石巻市河北町大森地内の梨ノ木（なしのき）水門付近において油膜のようなものが確認され、旧北上川へ流出する恐れがあるため、北上川下流河川事務所では平成25年9月7日11時00分に「注意体制」を設置しました。

### 1. 事故内容

- ・発生場所：宮城県石巻市河北町大森地内（追波川と旧北上川の合流部付近）
- ・流出物：不明（油膜のようなもの）
- ・流出量：不明

### 2. 現在までの対応について

- ・利水事業者等への情報提供を実施済
- ・旧北上川への流出を防止するため、梨ノ木水門の全閉操作を完了
- ・追波川にオイルフェンスの設置を完了（宮城県）

※今後、新たな情報が入り次第、情報提供します。

管内の情報は次のURLからご覧になれます。

○北上川下流河川事務所Webサイト URL【 <http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/> 】

<<発表記者會：石巻記者クラブ>>

### 問い合わせ先

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会下流支局  
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所  
電話：0225-95-0194（代表）  
管理課長 齋藤 巧 （内線331）