

## 秋田市雄和妙法における水質事故発生について（第1報）

国土交通省秋田河川国道事務所は、秋田市雄和妙法地内（雄物川右岸16.8k+248m）妙法排水樋管 堤外側水路において、水路の水が白く濁り、周辺でザリガニが数匹斃死している状況を確認しました。

この情報を受け、当事務所は吸着マットを設置するとともに関係機関（雄物川水系水質汚濁対策連絡協議会会員）に対して情報提供を行ったところです。

現在、現地の状況確認を行っておりますが、これまでのところ、雄物川への白濁水の流出は確認されていません。

なお、原因など詳細については、調査中です。

### 1. 事故概要

- 発生場所：秋田市雄和妙法地内（別添位置図参照）
- 発生時間：平成28年7月19日13時45分頃
- 事象：雄物川右岸16.8k+248m 妙法排水樋管 堤外側水路の水が白く濁り、周辺でザリガニが数匹斃死していることを、河川巡視により確認
- 原因：現在調査中

### 2. 事故対応状況

- 現場において、吸着マットを敷設済み。
- 雄物川への白濁水の流出は確認されていない。
- 事故原因や水質への影響を調査中。

< 発表記者会：秋田県政記者会 >

#### [問い合わせ先]

国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所  
〒010-0951 秋田市山王一丁目10-29

秋田河川国道事務所	いづみや としひろ	Tel 018-864-2290
副所長（河川担当）	泉谷 敏広	（内線204）
河川管理課長	さとう こうし	（内線331）
佐藤 浩志		
建設専門官	かがや ひとし	（内線404）
加賀谷 均		

別添:位置図

