

秋田市雄和妙法における水質事故発生について（第2報）

本日10：00より白濁水の回収作業を実施予定

国土交通省秋田河川国道事務所は、秋田市雄和妙法地内 妙法排水樋管 堤外側水路において、水路の水が白く濁り、周辺でザリガニ、タニシが斃死している状況を受け、水路内に滞水していた白濁水が、今後降雨等での流出がないように、早期の対策として本日午前10時からバキュームカーでの沈殿した白濁水の回収作業を行います。

なお、上流からの新たな白濁水の流入は確認されておりません。
また、水質試験結果については、わかり次第続報いたします。

1. 事故概要

- 発生場所：秋田市雄和妙法地内
- 発見時間：平成28年7月19日13時45分頃
- 事象：雄物川右岸16.8k+248m 妙法排水樋管 堤外側水路の水が白濁、周辺でザリガニ、タニシが斃死していることを、河川巡視により確認
- 原因物質：現在調査中

2. 事故対応状況

- 現場において、吸着マット設置完了。(7/19 14:50)
- 現場において、オイルフェンス設置完了。(7/19 15:35)
- 水質試験のための採水を実施。(7/19)

3. 今後の予定

- 7/20 10:00 からバキュームカーで沈殿した白濁水の回収作業を実施予定。
- 水質試験結果がわかり次第、続報を発表予定。

< 発表記者会：秋田県政記者会 >

[問い合わせ先]

国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所

〒010-0951 秋田市山王一丁目10-29

秋田河川国道事務所

いずみや としひろ

TEL 018-864-2290

副所長（河川担当） 泉谷 敏広 （内線204）

河川管理課長 佐藤 浩志 （内線331）

建設専門官 加賀谷 均 （内線404）