

## 前線による降雨に伴う防災情報 (第2報：終報)

高瀬川河川事務所では、寒冷前線に伴う降雨の影響により、平成28年8月26日20時00分、高瀬川河川事務所災害対策支部（注意体制）を設置し、対応にあたっておりましたが、**小川原湖水位観測所の水位が下降し、洪水の発生する恐れがなくなりました。また、河川施設にも異常が確認されなかったことから、**8月27日14時10分に高瀬川河川事務所災害対策支部（注意体制）を解除しました。

### 1. 高瀬川河川事務所の体制

8月26日 20時00分 災害対策支部「注意体制」  
8月27日 14時10分 災害対策支部「注意体制」解除

### 2. 水位情報

平成28年8月27日14時現在の水位は、以下のとおりです。

| 観測所名      | 所在地       | 8月27日  |        |        |        | 水位状況 | 水防団待機水位 | 氾濫注意水位 | 避難判断水位 | 氾濫危険水位 |
|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|------|---------|--------|--------|--------|
|           |           | 3時     | 4時     | 9時     | 14時    |      |         |        |        |        |
| 小川原湖水位観測所 | 東北町(小川原湖) | 1.01 m | 1.00 m | 0.99 m | 0.98 m | ↓下降中 | 0.80 m  | 1.00 m | 1.65 m | 1.70 m |

### 3. 河川施設状況

点検の結果、事務所管内の河川施設の異常はありません。

### 4. 今後の見通し

今後引き続き河川の水位が高い状況にありますので、今後の気象情報等にご注意願います。

#### 問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局 高瀬川河川事務所  
八戸市石堂三丁目7番10号  
副 所 長 田川 和義 (内線204)  
調 査 課 長 湯川 茂夫 (内線351)  
TEL 0178-28-7135