

**低気圧に伴う降雨による防災情報（第10報）**

**湯沢河川国道事務所**

**災害対策支部【非常体制（河川）】継続**  
**災害対策支部【警戒体制（砂防）】継続**  
**災害対策支部【警戒体制（道路）】継続**  
**災害対策支援支部【警戒体制】継続**

平成29年8月25日5時30分現在、雄物川水系雄物川の神宮寺観測所において氾濫危険水位を超えたため、神宮寺観測所に氾濫危険情報を発令しました。  
 また、大曲橋観測所においても水防団待機水位を超えたため、水防警報（待機）を発令しております。

なお、災害対策支部【警戒体制（砂防）】、災害対策支部【警戒体制（道路）】、災害対策支援支部【警戒体制】は継続中です。

※アンダーライン箇所が前回からの更新箇所

◆河川水位状況(8月25日5時30分現在)

河川	水位観測所	水位	状況	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位
雄物川	<u>大曲橋(大仙市)</u>	3.00m	上昇中	2.50m	3.40m	6.00m	6.20m
雄物川	<u>神宮寺(大仙市)</u>	5.77m	上昇中	3.50m	5.00m	5.50m	5.70m
玉川	<u>長野(大仙市)</u>	4.42m	下降中	2.30m	2.90m	3.70m	4.00m

◆砂防降雨状況(8月25日5時00分現在)

山系	雨量観測所(仙北市)	連続雨量	時間雨量4~5時
八幡平山系(秋田県側)	<u>黒湯</u>	189mm	5mm
	<u>熊ノ台</u>	116mm	2mm
	<u>生保内</u>	109mm	3mm
	<u>小先達</u>	185mm	3mm

◆道路降雨状況(8月25日5時00分現在)

路線	雨量観測点	連続雨量5:00現在
国道13号	<u>上院内(湯沢市)</u>	106mm
国道13号	<u>金沢中野(横手市)</u>	106mm
国道13号	<u>大曲防災ステーション(大仙市)</u>	123mm
国道13号	<u>峰吉川(大仙市)</u>	132mm

◆災害支部体制

	注意体制	警戒体制	非常体制	解除
河川	8月24日 21時00分	8月25日 2時10分	8月25日 3時20分	—
砂防	8月24日 19時10分	8月25日 0時00分	—	—
道路	8月24日 22時50分	8月25日 2時00分	—	—
災害対策支援	—	8月24日 19時30分	—	—

◆洪水予報発表状況

河川名	観測所(市町村)	氾濫注意情報	氾濫警戒情報	氾濫危険情報	氾濫発生情報	解除
雄物川	<u>神宮寺(大仙市)</u>	—	8月25日 4時18分	<u>8月25日 5時50分</u>	—	—
玉川	長野(大仙市)	—	8月25日 2時40分	8月25日 3時30分	—	—

観測所の受持区間

神宮寺観測所 雄物川 大仙市 玉川合流点から大仙市 秋田市行政境まで  
 長野観測所 玉川 左岸 大仙市長野字開から大仙市 雄物川合流点まで  
 右岸 大仙市長野字八乙女から大仙市 雄物川合流点まで

◆水防警報発表状況

河川名	観測所 (市町村)	待機	準備	出動	解除
雄物川	<u>大曲橋 (大仙市)</u>	<u>8月25日 4時40分</u>	—	—	—
	神宮寺 (大仙市)	8月24日 21時10分	—	8月25日 4時00分	—
玉川	長野 (大仙市)	8月25日 1時20分	—	8月25日 2時20分	—

観測所の受持区間

大曲橋観測所	雄物川	左岸：横手川合流点から玉川合流点まで 右岸：横手川合流点から玉川合流点まで
	横手川	左岸：大仙市角間川町から雄物川合流点まで 右岸：大仙市藤木丙から雄物川合流点まで
	丸子川	左岸：大仙市大曲浜町から雄物川合流点まで 右岸：大仙市大曲浜町から雄物川合流点まで
神宮寺観測所	雄物川	左岸：玉川合流点から大仙市正手沢まで 右岸：玉川合流点から大仙市協和小種まで
長野観測所	玉川	左岸：大仙市長野から雄物川合流点まで 右岸：大仙市長野から雄物川合流点まで

◆その他

今後の防災情報にご注意ください。

発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社大曲・湯沢・角館支局

《問い合わせ先》

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所

秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2

TEL 0183-73-3174 (事務所代表)

(河川・砂防関係) 調査第一課長 木村 博英 (内線351)

(道路関係) 道路管理課長 松田 道雄 (内線431)

(災害対策支援関係) 防災課長 阿部 幸夫 (内線281)