

低気圧に伴う降雨による防災情報（第15報）

湯沢河川国道事務所

災害対策支援支部【警戒体制】解除
災害対策支部【警戒体制（河川）】継続

湯沢河川国道事務所では、低気圧に伴う降雨により災害対策支援支部【警戒体制】を設置し、8月24日19時30分からリエゾン（災害対策現地情報連絡員）を大仙市へ派遣しておりましたが情報収集活動が終了し、リエゾンが帰還したことから8月25日20時40分に災害対策支援支部【警戒体制】を解除しました。
なお、災害対策支部【警戒体制（河川）】は継続中です。

※アンダーライン箇所が前回からの更新箇所

◆河川水位状況(8月25日20時40分現在)

河川	水位観測所	水位	状況	水防団 待機水位	氾濫 注意水位	避難判断 水位	氾濫 危険水位
雄物川	<u>大曲橋(大仙市)</u>	<u>1.39m</u>	<u>下降中</u>	2.50m	3.40m	6.00m	6.20m
雄物川	<u>神宮寺(大仙市)</u>	<u>3.83m</u>	<u>下降中</u>	3.50m	5.00m	5.50m	5.70m
玉川	<u>長野(大仙市)</u>	<u>1.15m</u>	<u>下降中</u>	2.30m	2.90m	3.70m	4.00m

◆災害支部体制

	注意体制	警戒体制	非常体制	警戒体制	解除
河川	8月24日 21時00分	8月25日 2時10分	8月25日 3時20分	8月25日 17時00分	—
砂防	8月24日 19時10分	8月25日 0時00分	—	—	8月25日 11時50分
道路	8月24日 22時50分	8月25日 2時00分	—	—	8月25日 11時50分
災害対策支援	—	8月24日 19時30分	—	—	<u>8月25日 20時40分</u>

◆洪水予報発表状況

河川名	観測所 (市町村)	氾濫 注意情報	氾濫 警戒情報	氾濫 危険情報	氾濫 危険情報	氾濫 発生情報	氾濫 警戒情報	解除
雄物川	大曲橋 (大仙市)	—	—	—	8月25日 6時55分 レベル2 上昇中	—	—	—
	神宮寺 (大仙市)	—	8月25日 4時18分	8月25日 5時50分	8月25日 6時55分 レベル4 継続中	8月25日 9時10分	—	—
玉川	長野 (大仙市)	—	8月25日 2時40分	8月25日 3時30分	—	—	8月25日 7時10分	8月25日 11時35分

観測所の受持区間

大曲橋観測所 雄物川 大仙市 横手川合流点から大仙市 玉川合流点まで
横手川 大仙市 出川合流点付近から大仙市 雄物川合流点まで
丸子川 大仙市 大盛橋から大仙市 雄物川合流点まで
神宮寺観測所 雄物川 大仙市 玉川合流点から大仙市 秋田市行政境まで
長野観測所 玉川 左岸 大仙市長野字開から大仙市 雄物川合流点まで
右岸 大仙市長野字八乙女から大仙市 雄物川合流点まで

◆水防警報発表状況

河川名	観測所 (市町村)	待機	準備	出動	解除
雄物川	大曲橋 (大仙市)	8月25日 4時40分	—	8月25日 6時40分	8月25日 16時50分
	神宮寺 (大仙市)	8月24日 21時10分	—	8月25日 4時00分	8月25日 16時50分
玉川	長野 (大仙市)	8月25日 1時20分	—	8月25日 2時20分	8月25日 10時40分

観測所の受持区間

大曲橋観測所	雄物川	左岸：横手川合流点から玉川合流点まで 右岸：横手川合流点から玉川合流点まで
	横手川	左岸：大仙市角間川町から雄物川合流点まで 右岸：大仙市藤木丙から雄物川合流点まで
	丸子川	左岸：大仙市大曲浜町から雄物川合流点まで 右岸：大仙市大曲浜町から雄物川合流点まで
神宮寺観測所	雄物川	左岸：玉川合流点から大仙市正手沢まで 右岸：玉川合流点から大仙市協和小種まで
	玉川	左岸：大仙市長野から雄物川合流点まで 右岸：大仙市長野から雄物川合流点まで

◆その他

今後の防災情報にご注意ください。

発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社大曲・湯沢支局

《問い合わせ先》

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所

秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2

TEL 0183-73-3174 (事務所代表)

(河川関係) 調査第一課長 木村 博英 (内線351)

(災害対策支援関係) 防災課長 阿部 幸夫 (内線281)