



〔風水害〕 前線に伴う防災情報 (第5報)

新庄河川事務所では、前線の接近に伴う降雨により砂防災害対策支部「警戒体制」を設置し、砂防施設の臨時点検を実施しました。点検の結果、砂防施設に異常は確認されなかったことから**5月19日18時00分に砂防災害対策支部体制を警戒体制から「注意体制」に移行**します。
なお、引き続き降雨の状況を注視します。

1. 事務所体制 【最新の体制】

河川 : 2018/5/19 13時00分
砂防 : 2018/5/19 18時00分

鮭川流域
鮭川流域

注意体制 解除
注意体制

2. 河川水位情報 月 日 時 分 現在

| 河川名 | 基準水位観測所 | 水位 | 状況 |
|-----|---------|----|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

【水位観測所の基準水位】

| 水坊団 待機水位 | 氾濫 注意水位 | 避難 判断水位 | 氾濫 危険水位 |
|-------------|------------|------------|------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

3. 雨量情報 5月19日 18時00分 現在

【砂防】

| 河川名 | 流域名 | 観測所名 | 時間雨量 | 連続雨量 |
|-----|------|------|------|------|
| 最上川 | 立谷沢川 | 狩川 | 1.0 | 10 |
| 最上川 | 角川 | 明戸 | 2.0 | 6 |
| 最上川 | 寒河江川 | 日暮沢 | 1.0 | 1 |
| 最上川 | 鮭川 | 小又 | 1.0 | 183 |
| 赤川 | 大鳥川 | 大針 | 2.0 | 146 |

【砂防 雨量基準】

| | 時間雨量 | 連続雨量 |
|------|------|-------|
| 注意体制 | — | 80mm |
| 警戒体制 | 40mm | 120mm |

4. 被災情報

【河川】: 被害状況については、現在確認されておりません。

【砂防】: 被害状況については、現在確認されておりません。

5. 排水施設稼働状況

| 管轄 | 施設名称 | 運転状況 | 場所 |
|----|------|------|----|
| — | — | — | — |

〈記者発表:新庄新聞放送記者会〉

国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所
〒996-0071 新庄市小田島町5-55 TEL:0233-22-0262(調査課直通)
副所長(河川担当) 後藤 浩志 (内線204)
副所長(砂防担当) 齋藤 克浩 (内線205)