

前線に伴う大雨による防災情報（第7報）（終報）

湯沢河川国道事務所
災害対策支部【注意体制（河川）】を解除
災害対策支部【注意体制（砂防）】を解除

湯沢河川国道事務所では、前線に伴う大雨の影響により、8月5日（日）23時10分から洪水災害対策の体制をとっておりましたが、雄物川の雄物川橋水位観測所の水位が水防団待機水位を下回り、今後も水位は低下する見込みであることから、8月6日（月）10時00分に洪水災害対策支部【注意体制（河川）】を解除しました。

また、8月5日（日）16時30分から災害対策支部【注意体制（砂防）】を設置し警戒にあたっていましたが、本日6日の朝から管内砂防施設の巡視点検を行い、異常が無いことが確認されたことから、10時25分をもって【注意体制（砂防）】を解除します。

※アンダーライン箇所が前回からの更新箇所

◆河川水位状況（8月6日10時00分現在）

河川	水位観測所	水位	状況	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位
雄物川	雄物川橋（横手市）	<u>1.96m</u>	<u>下降中</u>	2.00m	3.00m	4.20m	4.50m

◆砂防降雨状況（8月6日10時00分現在）

山系	雨量観測所（仙北市）	連続雨量
八幡平山系（秋田県側）	黒湯	<u>2mm</u>

◆災害支部体制

	注意体制	警戒体制	非常体制	解除
河川	8月5日 23時10分	—	—	<u>8月6日 10時00分</u>
砂防	8月5日 16時30分	—	—	<u>8月6日 10時25分</u>

◆水防警報発表状況

河川名	観測所（市町村）	待機	準備	出動	解除
雄物川	柳田橋（湯沢市）	8月5日 23時30分	—	—	8月6日 2時10分
	雄物川橋（横手市）	8月6日 0時10分	—	—	<u>8月6日 10時10分</u>

観測所の受持区間

柳田橋観測所 雄物川 左岸：雄勝郡羽後町貝沢から皆瀬川合流点まで
右岸：湯沢市柳田から皆瀬川合流点まで
雄物川橋観測所 雄物川 左岸：皆瀬川合流点から横手川合流点まで
右岸：皆瀬川合流点から横手川合流点まで

◆所管施設の点検状況

【砂防】 8月6日 8時00分 管内砂防施設の巡視点検を開始。
8月6日 10時25分 管内砂防施設の巡視点検を終了。施設に異常なし。

◆その他

今後の防災情報にご注意ください。

発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社大曲・湯沢支局・角館支局

《問い合わせ先》

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所

秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2

TEL 0183-73-3174 (事務所代表)

〈 河 川 〉

調査第一課長

高子 秀之 (内線351)