

【緊急情報】台風19号に伴う堤防決壊等による復旧対応状況(第7報)
〈吉田川の堤防決壊箇所、鋼矢板による締切完了〉

台風19号に伴う洪水により被災した吉田川の堤防被災について、10月13日12時より緊急復旧工事に着手し、24時間体制で施工を行っていましたが、仮堤防盛土に続き鋼矢板による二重締切が完了しました。これにより中小洪水に対して安全に流下させることができます。

〈緊急復旧工事の実施内容〉

堤防決壊

【吉田川左岸20.9k】

- 工事着手:令和元年10月13日(日) 12時00分
- 現場位置:宮城県黒川郡大郷町粕川字伝三郎 地先 (別紙-1)
- 10月18日(金) 16時00分の仮堤防盛土終了に引き続き、27日17時00分に鋼矢板による二重締切も完了。

※現場周辺の地盤整正・補修等の工事は引き続き実施。

管内の情報は次のURLからご覧になれます。

○北上川下流河川事務所WebサイトURL

<http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/>



QRコード

発表記者会:石巻記者クラブ、古川記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所

宮城県石巻市蛇田字新下沼80

電話:0225-95-0194(代表)



副所長(技術) やぎ えり (内線204)

工務第一課長 つちだ あきお (内線311)
土田 昭夫

復旧工事現場位置図



緊急復旧完了状況写真

