

【緊急情報】台風19号に伴う堤防決壊等による復旧対応状況(第8報)

台風19号に伴う洪水により被災した吉田川左岸14.8kの堤防被災について、10月14日22時より緊急復旧工事に着手し、24時間体制での施工を行っていましたが、10月28日11時、緊急復旧工事が完了しました。

1. 緊急復旧工事の実施内容

堤防決壊

①【吉田川左岸20.9k】 **〈完了済〉**

- 日時:令和元年10月13日(日) 12時00分工事着手済み
- 現場位置:宮城県黒川郡大郷町粕川字伝三郎 地先 (別紙-1)
- 復旧状況:10月27日(日)17時00分 緊急復旧工事完了

堤防法くずれ

②【吉田川左岸14.8k】 **〈完了済〉**

- 日時:令和元年10月14日(月) 22時00分工事着手済み
- 現場位置:宮城県大崎市鹿島台大迫川北地先(別紙-1)
- 復旧状況:10月28日(月)11時00分 緊急復旧工事完了(別紙-2)

③【鳴瀬川右岸38.4k】 **〈完了済〉**

- 日時:令和元年10月14日(月) 22時00分工事着手済み
- 現場位置:大崎市三本木廻山地先 (別紙-1)
- 復旧状況:10月24日(木)18時00分 緊急復旧工事完了

④【鳴瀬川右岸38.1k】 **〈完了済〉**

- 日時:令和元年10月14日(月) 22時00分工事着手済み
- 現場位置:大崎市三本木蟻ヶ袋地先 (別紙-1)
- 復旧状況:10月24日(木)18時00分 緊急復旧工事完了

⑤【鳴瀬川左岸8.4k】 **〈施工中〉**

- 日時:令和元年10月18日(金) 20時00分工事着手
- 現場位置:東松島市西福田白山地先 (別紙-1)
- 復旧状況:緊急復旧工事施工中

管内の情報は次のURLからご覧になれます。

○北上川下流河川事務所WebサイトURL

<http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/>



QRコード

発表記者会:石巻記者クラブ、古川記者クラブ、東北電力記者会、宮城建政記者会、東北専門記者会

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所

宮城県石巻市蛇田字新下沼80

電話:0225-95-0194(代表)



副所長(技術)

やぎ えり 八木 恵里 (内線204)

工務第一課長

つちだ あきお 土田 昭夫 (内線311)

# 北上川下流河川事務所管内 緊急復旧工事箇所

- 凡例
- ▲ 施工中
  - ▲ 完了
  - ▲ 今回完了



# 別紙－1－②

## 堤防決壊箇所

No.	河川名	場所	被害状況	復旧工事状況
①	吉田川	<small>かすかわあざでんざぶろう</small> 黒川郡大郷町粕川字伝三郎 地先 左岸 20.9k	決壊	決壊による開口部の閉鎖完了(10月17日) 仮堤防の盛土が完了(10月18日16時) 鋼矢板による二重締切が完了(10月27日17時)

## 堤防法くずれ箇所

No.	河川名	場所	被害状況	復旧工事状況
②	吉田川	<small>おおぼさまかわきた</small> 大崎市鹿島台大迫川北 地先 左岸 14.8k	堤防法くずれ	緊急復旧工事完了
③	鳴瀬川	<small>さんぼんきめぐりやま</small> 大崎市三本木廻山 地先 右岸 38.4k	堤防法くずれ	緊急復旧工事完了(10月24日18時)
④	鳴瀬川	<small>ありがふくろ</small> 大崎市三本木蟻ヶ袋 地先 右岸 38.1k	堤防法くずれ	緊急復旧工事完了(10月24日18時)
⑤	鳴瀬川	<small>にしふくだはくさん</small> 東松島市西福田白山 地先 左岸 8.4k	堤防法くずれ	緊急復旧工事施工中




堤防被災状況



緊急復旧工法

緊急復旧工事



復旧完了後



R1. 10. 28 11時 撮影