

亘理町の阿武隈川河川敷に漂着した ドラム缶等について(情報提供)

亘理町逢隈中泉壇川前にドラム缶の漂着を新たに発見しました。
原因者が特定できなかったため今後の出水で流出しないよう押分排水機
場場資材置場に搬出中です。

1. 事故概要

- 原因者：不明
- 漂着場所：亘理町逢隈中泉壇川前 ドラム缶(1缶:中身は不明)
- 発見日時：11月7日9時頃 河川巡視にて発見
- 漂着日時：不明

2. 事故対応状況

- 阿武隈川の福島県区間を管理する福島河川国道事務所に情報提供。
- 原因者が特定できないため、今後の出水で流出しないよう押分排水機場資材置き場に搬出中

< 記者発表会：宮城県政記者会、東北専門記者会 >

【阿武隈川に関する問い合わせ】

阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会 下流支局事務局

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所

TEL 022-248-4131 (代)

副所長(河川担当) 鳴原 吉隆 内線(204)

河川管理課長 菅原 崇之 内線(331)

ドラム缶漂着位置図



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。【承認番号令1東複、第24号】