

前線による大雨に伴う防災情報（第6報）

湯沢河川国道事務所

災害対策支部【警戒体制（道路）】を解除しました

湯沢河川国道事務所では、前線による大雨の影響により、災害対策支部【警戒体制（道路）】を設置し警戒にあたっていました。道路パトロールの結果、異常がないことから、令和2年7月28日（火）19時00分をもって **災害対策支部【警戒体制（道路）】を解除**しました。
なお、災害対策支部【注意体制（河川）】、災害対策支部【警戒体制（砂防）】、及び災害対策支部【警戒体制（災害支援）】は継続中です。

※アンダーライン箇所が前回からの更新箇所

◆河川水位状況（7月28日19時00分現在）

河川	水位観測所	水位	状況	水防団 待機水位	氾濫 注意水位	避難判断 水位	氾濫 危険水位
雄物川	大曲橋(大仙市)	<u>3.16m</u>	<u>下降中</u>	2.50m	3.40m	6.00m	6.20m
雄物川	神宮寺(大仙市)	<u>4.73m</u>	<u>下降中</u>	3.50m	5.00m	5.50m	5.70m

◆砂防降雨状況（7月28日19時00分現在）

山系	雨量観測所 (仙北市)	連続雨量
八幡平山系 (秋田県側)	熊ノ台	<u>105mm</u>
	生保内	<u>144mm</u>
	小先達	<u>130mm</u>

◆災害支部体制

	注意体制	警戒体制	非常体制	解除
河川	7月28日 4時20分	—	—	—
砂防	7月27日 20時20分	7月28日 4時00分	—	—
道路	7月28日 3時00分	7月28日 4時00分	—	7月28日 19時00分
災害支援	—	7月28日 7時50分	—	—

◆水防警報発表状況

河川名	観測所 (市町村)	待機	準備	出動	解除
雄物川	大曲橋 (大仙市)	7月28日 8時30分	—	—	—
雄物川	神宮寺 (大仙市)	7月28日 4時30分	—	—	—

観測所の受持区間

大曲橋観測所	雄物川	左岸：横手川合流点から玉川合流点まで 右岸：横手川合流点から玉川合流点まで
	横手川	左岸：大仙市角間川町から雄物川合流点まで 右岸：大仙市藤木丙から雄物川合流点まで
	丸子川	左岸：大仙市大曲浜町から雄物川合流点まで 右岸：大仙市大曲浜町から雄物川合流点まで
神宮寺観測所	雄物川	左岸：玉川合流点から大仙市正手沢まで 右岸：玉川合流点から大仙市協和小種まで

◆災害対策現地情報連絡員（リエゾン）派遣状況

令和2年7月28日 7時50分 大仙市に1名派遣

19時00分 帰還

◆その他

今後の防災情報にご注意ください。

発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社大曲・湯沢・角館支局

《問い合わせ先》

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所

秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2

TEL 0183-73-3174（事務所代表）

〈 河川・砂防 〉

調査第一課長 菊地 純（内線351）

〈 道 路 〉

道路管理課長 佐藤 金市（内線431）

〈 災害支援 〉

防 災 課 長 有江 健治（内線281）