

北上川ダム統合管理事務所 地震情報（第2報）
～ 地震後のダム臨時点検を実施中 ～

令和3年5月1日10時27分頃発生した地震に伴い、北上川ダム統合管理事務所では所管する5ダム（四十四田ダム、御所ダム、田瀬ダム、湯田ダム、胆沢ダム）で、地震後のダム臨時点検を実施中です。

地震後のダム臨時点検における一次点検※1を終了しましたので点検結果をお知らせします。

1. これまでに分かっている各ダムの被災状況

四十四田ダム : 異常なし（一次点検終了）
御所ダム : 異常なし（一次点検終了）
田瀬ダム : 異常なし（一次点検終了）
湯田ダム : 異常なし（一次点検終了）
胆沢ダム : 異常なし（一次点検終了）

2. ダム基準観測地点の観測震度

今回の地震における各ダムで観測した最大震度は下表のとおりです。

ダム名	四十四田ダム	御所ダム	田瀬ダム	湯田ダム	胆沢ダム
ダム地点	<u>盛岡市山王町4</u>	<u>盛岡市山王町4</u>	<u>花巻市東和町4</u>	西和賀町川尻3	<u>奥州市胆沢4</u>
周辺の地震	<u>盛岡市浪民4</u>	<u>滝沢市鶉飼4</u>	<u>北上市柳原町4</u>	<u>北上市柳原町4</u>	<u>奥州市衣川4</u>
観測震度	<u>滝沢市鶉飼4</u>	雫石町千刈田3	<u>遠野市宮守町4</u>	横手市山内土淵2	東成瀬村椿川3
※					

※：気象庁発表の地震観測所の最大震度です。

3. 今後の対応

地震後のダム臨時点検として、一次点検※1に引き続き二次点検※2を実施。

4. 北上川ダム統合管理事務所の対策体制

5月1日10時27分 災害対策ダム統管支部「注意体制」を設置

※1 一次点検：主として目視によるダム堤体の外観点検（概略点検）

※2 二次点検：一次点検に、計測項目、貯水池周辺地山、放流警報設備に関する項目などを加えた点検（詳細点検）

※ 発表記者会：岩手県政記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省 北上川ダム統合管理事務所
管理第一課長 工藤 尚武
Tel 019-643-7831