

記者発表

北上川ダム統合管理事務所 地震情報（第2報）
～ 地震後のダム臨時点検（一次点検）を実施中 ～

令和6年4月2日4時24分頃に発生した岩手県沿岸北部を震源とする地震に伴い、北上川ダム統合管理事務所では、所管する4ダム（四十四田ダム、御所ダム、田瀬ダム、湯田ダム）で地震後のダム臨時点検を実施中です。

地震後のダム臨時点検における一次点検^{※1}を終了しましたので点検結果をお知らせします。

1. これまでに分かっている各ダムの被災状況

四十四田ダム : 異常なし（一次点検終了）
御所ダム : 異常なし（一次点検終了）
田瀬ダム : 異常なし（一次点検終了）
湯田ダム : 異常なし（一次点検終了）

2. ダム基準観測点の観測震度

今回の地震における各ダムで観測した最大震度は下表のとおりです。

ダム名	四十四田 ダ ム	御 所 ダ ム	田 瀬 ダ ム
ダム地点 周辺の地震 観測震度 ※	<u>盛岡市山王町 4</u> <u>滝沢市鶯飼 4</u> <u>盛岡市渡民 4</u>	<u>盛岡市山王町 4</u> <u>滝沢市鶯飼 4</u> <u>雫石町千刈田 4</u>	<u>北上市柳原町 4</u> <u>花巻市東和町 4</u> <u>遠野市宮守町 3</u>
ダム名	湯 田 ダ ム	胆 沢 ダ ム	
ダム地点 周辺の地震 観測震度 ※	<u>北上市柳原町 4</u> <u>西和賀町川尻 3</u> <u>横手市山内土淵 2</u>	<u>東成瀬村椿川 2</u> <u>奥州市胆沢 3</u> <u>奥州市衣川 3</u>	

※：気象庁発表の地震観測所の最大震度です。

3. 今後の対応

地震後のダム臨時点検として、一次点検^{※1}に引き続き二次点検^{※2}を実施。

4. 北上川ダム統合管理事務所の地震体制

4月2日 4時50分 『注意体制』 設置

※1 一次点検：主として目視による外観点検（概略点検）

※2 二次点検：一次点検に、計測項目、貯水池周辺地山、放流警報設備に関する項目などを加えた点検（詳細点検）

<岩手県政記者クラブ>

問い合わせ先

国土交通省 北上川ダム統合管理事務所

かわはら ひろき
管理第一課長 川原 浩喜

TEL 019-643-7831（代表）