


# 能代地区線形改良 工事進捗状況

令和3年3月4日現在


能代地区線形改良事業区間(L=2.0km)



## 【本線切土盛土区間】

写真はR2.12.15撮影

一切土工、盛土工  
今年度工事分施工完了



## 【切石高架橋A1橋台】

—A1橋台工—  
躯体施工中



## 【切石高架橋P1橋脚】

—P1橋脚工—  
準備中



## 【切石高架橋A2橋台】

—A2橋台工—  
躯体完成



## 【Bランプ】

—排水構造物工—  
施工中

