


# 能代地区線形改良 工事進捗状況

令和4年 11月 1日 現在

能代地区線形改良事業区間(L=2.0km)



## 【土工工事】

—土工工事—  
排水工施工中



R4.10.28撮影



R4.10.26撮影

## 【土工工事】

—土工工事—  
掘削工施工中



R4.10.28撮影



R4.10.26撮影

## 【土工工事】

—土工工事—  
盛土施工中



R4.10.28撮影



R4.10.26撮影

## 【切石高架橋】

—上部工—  
上部工施工中



R4.10.28撮影



R4.10.26撮影

## 【土工工事】

—土工工事—  
盛土施工中



R4.10.28撮影



R4.10.26撮影