


能代地区線形改良 工事進捗状況

令和6年 6月 14日 現在

能代地区線形改良事業区間(L=2.0km)



【起点側IC部】

—改良舗装工事—
ランプ部掘削施工中



R6.6.5 撮影



R6.6.5 撮影

【本線切土区間】

—改良舗装工事—
本線掘削施工中



R6.5.31 撮影



R6.5.31 撮影

【切石高架橋】

—床版工事—
橋梁床版コンクリート打設完了
壁高欄施工中



R6.5.30 撮影



R6.6.6 撮影

【終点側IC部】

—改良舗装工事—
盛土施工中



R6.6.4 撮影



R6.6.4 撮影