


## 中和处理的效果

自1989年10月以来，中和处理设施的运行大大改善了玉川的水质。可以看到，因居住在中性河流中的水生生物数量的增加，所以玉川水库湖（宝仙湖）内的鱼的数量种类也变多，在下游也能看到鲤鱼等栖息在清流里的种类。

另外，由于土壤酸化的缓解和水质的改善对大米的增量以及生活起到很大的作用。

### 进入到活跃期的玉川温泉

因为从2002年开始玉川温泉频发温泉活动，所以中和处理设施一直为了提高石灰石投入量而努力着。但相比以前时期，pH值降低了。但是，与中和处理前相比，玉川温泉的pH值较高，并且达到玉川水库和神谷水库的改善水质目标值，农业用水取水地点的玉川头首工也达到了农业用水标准。



## 玉川水库管理所

〒014-1205 秋田县仙北市田泽湖玉川字下水無92  
TEL 0187-49-2170(代表) FAX 0187-49-2166  
URL <http://www.thr.mlit.go.jp/tamagawa/>  
E-mail [thr-tamagawa01@mlit.go.jp](mailto:thr-tamagawa01@mlit.go.jp)


# 玉川酸性水对策 玉川中和处理概要



玉川集奥羽山脉的烧山、驹岳、乳头山等水支，从田泽湖南部流经生保内地区最终与桧木内川，以及与大曲北部的雄物川合流。

在其上游淡黑川源流域涌出饱含盐酸的玉川温泉，酸性的玉川水让下游流域的农民们受尽折磨。玉川的酸性水导致大米产量减少20-30%，据说在下游80公里的地方已经损坏了2500公顷的稻田。并且不仅是农业，水质问题对日常生活用水，发电和河流结构也有影响。对于玉川流域的住民来说，水质改善是一个长期且迫切的愿望。

国家立足于这些对策的原委，把它作为国土交通省（原建设省）实施的玉川水库项目的一部分，正在建设酸性水中和处理设施并采取措施。



### 日本屈指可数的强酸性喷泉“玉川温泉”

#### ■玉川温泉的特征

玉川温泉有各种各样的大大小小的涌出口，其中被称作“大喷”的涌出口，可以每分钟喷出5000-15000 l 97°C的温泉。火山酸性喷泉包括那些含有大量盐酸和硫酸的喷泉，其差别被认为是由于火山气体接触地下水的地方不同导致。换句话说，在地下深处与地下水接触时，易溶于水的盐酸在到达地表之前将被去除，但当它接触到地表附近的地下水时，就会成为含有大量盐酸的温泉。玉川温泉是后者，是含有世界罕见的大量盐酸的温泉。

另外，一般淡水的特征是仅含有0.3mg/l, 0.5mg/l的铝和含有大量的铁。

据说这个玉川温泉也具有很好的医疗效果，许多以温泉疗养的游客从全国各地慕名而来。



玉川温泉“大喷”

#### ■玉川温泉的水质变动

玉川温泉是火山性酸性泉，受火山活动的影响水质在变化。要因还不太清楚，但从酸度来看，好像和玉川温泉附近的烧山喷火数年后的上升有什么关联。

从1989年至2001年间温泉的活动很稳定，但是从那以后活跃起来，在2004年达到酸度的峰值。最近几年有稳定的趋势。

#### ■玉川温泉的水质

		pH值	酸度 (g·AX)	钙离子 (Ca <sup>2+</sup> )	氯离子 (Cl <sup>-</sup> )	硫酸根 离子 (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	铁 (T-Fe)	铝 (Al <sup>3+</sup> )
中和处理设施 运转前	1974年～1989年9月的 平均值	1.2	6,010	102	2,958	1,972	121	120
中和处理设施 运转后	温泉活动 稳定期 1989年10月～2002年3月的平均值	1.2	4,331	98	2,576	983	67	88
	温泉活动 活跃期 2002年4月～2007年3月的平均值	1.1	6,811	175	4,025	1,558	180	247
	温泉活动 近10年 2007年4月～2017年3月的平均值	1.2	6,289	132	3,505	1,570	133	209

